

ИНДИКАТОР УДАРА «БУМ»

ИНСТРУКЦИЯ

1



Выберите подходящий для ваших целей индикатор удара согласно таблице.

2

ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО ИНДИКАТОРА

Вес, кг / Объём, м ³	0,00 – 0,03 м ³	0,03 – 0,14 м ³	0,14 – 0,42 м ³	0,42 – 1,42 м ³	1,42 м ³ +
0,00 – 4,56 кг	зелёный 100G	зелёный 100G	оранжевый 75G	оранжевый 75G	красный 50G
4,56 – 11,34 кг	зелёный 100G	оранжевый 75G	оранжевый 75G	красный 50G	красный 50G
11,34 – 22,68 кг	оранжевый 75G	оранжевый 75G	красный 50G	красный 50G	фиолетовый 37G
22,68 – 45,36 кг	оранжевый 75G	красный 50G	красный 50G	фиолетовый 37G	фиолетовый 37G
45,36 – 113,40 кг	красный 50G	красный 50G	фиолетовый 37G	фиолетовый 37G	жёлтый 25G
113,40 – 453,59 кг	красный 50G	красный 50G	фиолетовый 37G	жёлтый 25G	жёлтый 25G
453,59 кг +		фиолетовый 37G	жёлтый 25G	жёлтый 25G	жёлтый 25G


3

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1. Всегда размещайте индикатор удара на правой стороне.
2. Чем тяжелее груз, тем ниже следует размещать индикатор удара.
3. Определите правильно расположение индикатора на упаковке согласно таблице.

4

ИНДИКАЦИЯ УДАРА




1. ИНДИКАТОР в состоянии готовности
2. ИНДИКАТОР в сработавшем состоянии

5

МАЛЕНЬКИЕ УПАКОВКИ

1. Разместите ИНДИКАТОР УДАРА «БУМ» в верхнем правом углу упаковки.



50G Красный



75G Оранжевый




100G Зелёный



6 БОЛЬШИЕ УПАКОВКИ

1. Разместите **ИНДИКАТОР УДАРА «БУМ»** на расстоянии 30-60 см. от низа упаковки.
2. Разместите второй **ИНДИКАТОР УДАРА «БУМ»** на противоположной стороне упаковки по диагонали от первого индикатора.



Приклейте наклейку-подложку на упаковку.



Наклейте индикатор на наклейку-подложку.



Приклейте пломбировочную наклейку на специально обозначенное пунктиром место.

ВНИМАНИЕ! Пломбировочная наклейка должна одновременно перекрывать индикатор, подложку и саму упаковку.



Наклейте квитанцию на грузосопроводительные документы, для получателя.



Укажите в наклейке-квитанции номер индикатора.




Укажите в наклейке-квитанции номер пломбировочной наклейки.

ПЛОМБИРОВОЧНАЯ НАКЛЕЙКА



Наклейка без следов вскрытия.



След на поверхности после отклеивания.



Наклейка со следами вскрытия: проявление контрольной надписи.



Проявление контрольной надписи на поверхности после отклеивания.

Пломбировочная наклейка защищает груз от попытки подмены индикатора на аналогичный и переkleйки серийного номера индикатора. В случае срабатывания индикации на пломбировочной наклейке, сделайте об этом отметку в грузосопроводительных документах.

Внешний вид изделия может отличаться от представленного на иллюстрациях.



Производство индикаторных и силовых пломб,
 курьерских и сейф-пакетов
 asplomb-ural.ru

Екатеринбург: +7 (343) 288-57-07
 Челябинск: +7 (351) 242-01-07